


ERRATA DO NR 84 „INPE”

- Na str. 39 w tab. 2 winno być $M\Omega$ a nie $m\Omega$
- Na str. 36 (rys. 1) zamieszczono błędny opis symboli klas ochronności przyrządów elektrycznych. Powinno być jak pokazano niżej:

 Odbiornik II klasy ochronności



Odbiornik III klasy ochronności



Odbiornik I klasy ochronności

(Odbiorniki klasy 0 nie mają oznaczenia)